

受託研究一覧表

国立文化財研究所受託研究規程(昭和34年4月30日文化財保護委員会告示第14号)により現在までに当部が行った受託研究

	期 間	所 在 地	国宝又は重文	名 称	報告書番号
	1. 34. 7~35.3	奈良市忍辱山町	重要文化財	円成寺本堂内陣彩色剝落どめ	1
*	2. 35. 5~36.3	福山市草戸町	国 宝	明王院五重塔内部彩色剝落どめ	2~3
*	3. 34.11~37.3	京都府加茂町大字 例幣	国 宝	海住山寺五重塔内陣板絵及び彩色剝落どめ	6
*	4. 35. 5~36.3	滋賀県犬上郡甲良町	国 宝	西明寺三重塔内部彩色剝落どめ	4
	5. 35.11~36.3	京都市左京区南禅寺福地町	重要文化財	東照宮社殿内部彩色剝落どめ	5
*	6. 36. 9~37.3	奈良市中町	国 宝	靈山寺三重塔内部彩色剝落どめ 等科学処置	7
	7. 36. 6~38.3	宇治市五ヶ庄	重要文化財	万福寺木額・柱聯・榜牌等剝落どめ	8
	8. 36. 9~38.3	熊本市熊本城内	重要文化財	舟屋形内部彩色剝落どめ	9
	9. 37.11~39.3	奈良市登大路町	重要文化財	興福寺北円堂内部彩色保存処置	10
*	10. 38. 7~40.3	奈良県吉野郡吉野町吉野山	国 宝	吉野水分神社本殿建築彩色剝落どめ	15
*	11. 39. 5~40.3	長崎市今籠町 60	国 宝	崇福寺三門彩色剝落どめ	13
	12. 39. 4~40.3	日光市山内	重要文化財	東照宮本地堂焼損材補修材料の研究	12
	13. 39. 5~39.8	奈良市般若寺町	重要文化財	般若寺十三重石塔初重軸石剝落どめ硬化処置	14
*	14. 39. 8~41.3	奈良市西の京町	国 宝	薬師寺東塔内部彩色剝落どめ	16
	15. 40. 8~41.3	彦根市外馬場町	重要文化財	千代神社本殿向拝手狭の保存処置	17
	16. 41. 1~42.3	京都市東山区新橋通大和 大路東入る三丁目林下町	重要文化財	知恩院経蔵内部彩色剝落どめ	
	17. 42. 1~42.3	日光市山内輪王寺		木造神像二軀の科学的保存処置	18
*	18. 42. 1~	京都市東山区本町十五丁目	国 宝	東福寺三門上層内部彩色剝落どめ	
*	19. 42. 6~42.9	宮城県松島町松島	国 宝	瑞巖寺本堂襖絵の保存処置	19
(保存科学第4号)					
*	20. 42.10~43.3	京都府相楽郡加茂町大字西小	国 宝	浄瑠璃寺三重塔初重内部彩色剝落どめ	